

○ 愛別町内学校施設の耐震状況について(H27.4.1時点)

| 施設名称 | 建物名称 | 建設年度 | 面積(m ²) | 階層 | 構造(※1) | 耐震基準(※2) | 二次診断の有無 | Is値 |
|-------|-----------|-------|---------------------|----|--------|----------|---------|-------------------|
| 愛別幼稚園 | 校舎 | 平成 5年 | 708 | 1 | R | 新 | — | — |
| 愛別小学校 | 校舎 | 昭和55年 | 3,576 | 3 | R | 旧 | 有 | 耐震改修済 |
| | 体育館 | 平成 8年 | 954 | 1 | S | 新 | — | — |
| 愛別中学校 | 校舎(管理教室棟) | 昭和42年 | 970 | 2 | R | 旧 | 有 | 耐震改修済 |
| | 校舎(教室棟) | 昭和41年 | 1,039 | 2 | R | 旧 | 有 | 耐震改修済 |
| | 校舎(特別教室棟) | 昭和42年 | 1,078 | 2 | R | 旧 | 有 | 耐震改修済 |
| | 体育館 | 昭和42年 | 812 | 1 | S | 旧 | 有 | 耐震改修済 |
| | 格技場 | 昭和56年 | 441 | 1 | S | 旧 | 有 | 1.02(耐震基準を満たしている) |

※1 構造は、R=鉄筋コンクリート造り S=鉄骨その他造り、混合構造

※2 昭和57年以降建築の建築物については、新建築基準のため耐震診断の対象外。